Presidência do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares

Requerimento: 1364 / VIII / 2ª
De: Dep. Hermínio Loureiro e Outros
Entrada : 2001 / 05 / 04
Resposta : 2001 / 07 / 04

Transmitido a AR
4.07.01

ASSUNTO: Requerimento nº 1364 / VIII / 2ª
dos Senhores Deputados Hermínio Loureiro e Outros (PSD)

Em resposta ao requerimento em epígrafe, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do Equipamento Social de transcrever informação prestada pelo Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado das Obras Públicas:

"Relativamente ao estado actual de conservação da EN327 entre Ovar e S. Jacinto, que a Direcção de Estradas de Aveiro (ICERR) tem vindo a efectuar nos últimos anos, trabalhos consecutivos de conservação corrente, ao nível da tapagem de covas, limpeza dos órgãos de drenagem e vegetação. Contudo, o intenso tráfego a que a estrada está sujeita, com percentagem elevada de pesados, associado ao rigor do último Inverno, levou a que alguns troços, com extensões consideráveis, atingissem o estado limite de ruptura, tornando-se quase intransitáveis. Por este facto, aquela Direcção de Estradas está a promover trabalhos de intervenção imediata, recorrendo a ajuste directo para a execução e reforço de desempenos com massas betuminosas das zonas mais degradadas, onde o pavimento atingiu a ruína completa, e promover simultaneamente a tapagem de covas isoladas.
Seguidamente, e a muito curto prazo, incluída no "Regime Excepcional -Temporais 2000/2001", vai ser efectuada uma segunda intervenção similar à anterior e complementar desta, recorrendo-se à aplicação de microaglomerado em zonas limitadas onde a fissuração do pavimento ponha em risco o seu comportamento, após o aparecimento das primeiras chuvas.
Numa terceira fase, que se prevê também a breve prazo, será efectuada uma obra de beneficiação profunda de todo o troço desta estrada. Neste projecto contemplasse o reforço e beneficiação de toda a plataforma da estrada, incluindo a pavimentação de bermas, regularização de taludes, revisão e adaptação de todo o sistema de drenagem e da sinalização horizontal e vertical.
O lançamento desta obra foi já autorizado, decorrendo presentemente a tramitação necessária à abertura do concurso."

Palácio de S. Bento
1249 - 068 Lisboa

Telefones: 21 392 05 00
Fax: 21 397 32 79

www.seap.gov.pt