Presidência do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares

Requerimento: 1482 / VIII / 2ª
De: Dep. José Luís Ferreira
Entrada : 2001 / 05 / 17
Resposta : 2001 / 10 / 10

10.10.01

ASSUNTO: Requerimento nº 1482 / VIII / 2ª
do Senhor Deputado José Luís Ferreira (PEV)

Em resposta ao requerimento em epígrafe e de acordo com a informação prestada pelo Instituto dos Resíduos, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território de transmitir a V. Ex.ª a seguinte informação:

- Não se confirma a existência de maus cheiros provenientes do aterro; existem algumas árvores queimadas em redor do aterro consequência de um incêndio e não pela acção dos lixiviados.

- Na zona de deposição dos resíduos ou em qualquer outra área do aterro não existem exsurgências de água.

- A Estação de Tratamento de Lixiviado está dimensionada para tratar 120 m3/dia de águas lixiviantes. Em 2000 o caudal médio de lixiviado tratado foi de 60 m3/dia.

- Existe um plano de monitorização para as águas subterrâneas e superficiais que obriga a análises regulares. Os valores encontrados para os parâmetros analisados encontram-se dentro dos limites estabelecidos na legislação.

- O lixiviado tratado que é descarregado na linha de água cumpre os valores dos parâmetros estabelecidos na licença de descarga para águas residuais passada pela DRAOT Norte, pelo que qualquer eventual contaminação do rio Minho não resultará da descarga em questão.

- Os RSU depositados são provenientes dos concelhos que fazem parte da Valorminho.

- A comissão de acompanhamento foi constituída por decisão da Assembleia Municipal de Valença e reúne quando os seus membros assim o entendem e não por iniciativa da Valorminho.

Palácio de S. Bento
1249 - 068 Lisboa

Telefones: 21 392 05 00
Fax: 21 397 32 79

http//:www.seap.gov.pt