Estamos aqui enquanto Pais e Encarregados de Educação, pelo que preocupa-nos o facto da Escola Secundária da Portela ter sido construída há mais de 30 anos e nunca ter tido a manutenção adequada.

A Escola e a Associação de Pais e Encarregados de Educação têm algumas iniciativas em curso para minorar os problemas mais simples, mas os mais graves precisam da atenção do Ministério da Educação. A manutenção mais urgente passa por:

- Pinturas interiores para resolver principalmente o problema dos fungos nas salas de aula;
- Pinturas e arranjos exteriores para resolver o problema das infiltrações;
- Arranjo dos WCs inutilizados e das torneiras a perder água;
- Renovação do mobiliário das salas de aula, em particular quadros e cadeiras que rasgam roupa a alunos e professores;
- Substituição dos telheiros exteriores em fibrocimento, coberturas dos edifícios e outros componentes que contenham amianto;
- Resolução dos problemas de esgotos que entopem frequentemente e provocam mau cheiro;
- Colocação de cablagem elétrica desprotegida em calhas;
- Renovação dos espaços exteriores degradados.

No que se refere ao amianto, a lei nº 2 de 2011 sobre o levantamento de edifícios públicos com amianto deu origem a uma lista criada pela Autoridade para as Condições do Trabalho e pela Direção Geral do Tesouro e Finanças, onde a Escola Secundária da Portela está incluída nos edifícios "com materiais presuntivamente contendo amianto". Mais. Um relatório de vistoria da Delegada de Saúde do ACES de Loures-Odivelas, fez um

levantamento bastante detalhado dos problemas urgentes da Escola em 2017. Já passaram dois anos. Assim, é importante salientar que as condições de degradação dos telheiros estão hoje em pior estado que há dois anos, expondo desta forma toda a comunidade escolar a riscos de saude que lentamente poderão provocar consequências e prejuízos para todos.

Para que a Escola Secundária da Portela esteja no Séc. XXI num país desenvolvido é necessário realizar investimentos que permitam a alunos, professores e funcionários, trabalharem num ambiente de ensino de qualidade. Entre estes há a destacar:

- Espaço de refeições para os alunos que pretendam trazer refeições de casa o possam disfrutar na escola e não debaixo dos telheiros de amianto;
- Equipamento de climatização para as salas de aula e actualização da respectiva infraestrutura eléctrica;
- Espaços cobertos para que os alunos possam conviver fora das salas de aula;
- Espaços exteriores de atividade física nos intervalos, que neste momento não existem.

Associação de Pais da Escola Secundária da Portela