Excelentíssimos senhores deputados,

Na qualidade de Vice-presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas D. Nuno Alvares Pereira em Camarate agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade que nos deram para podermos vir a esta Comissão expor o nosso grave problema.

No nosso Agrupamento este tipo de problema existe em duas escolas, sendo elas a Escola EB2/3 Mário de Sá Carneiro, com cerca de 800 alunos, e a Escola EB1 Nº5 de Camarate com cerca de 90 alunos.

Relativamente a esta última recebemos recentemente a notícia de que é intenção da Autarquia substituir-se ao Ministério da Educação e demolir a escola no próximo ano letivo para iniciar em 2020 a construção de uma nova escola. Veremos se assim acontecerá. Assim, proponho que deixemos esse caso de lado.

No que se refere à Escola EB2/3 Mário de Sá Carneiro, ainda sob a responsabilidade do Ministério da Educação, esta apresenta cerca de metade do seu edificado com cobertura de fibrocimento.

Um terço deste edificado, para além de ter este tipo de cobertura com mais de 40 anos, está assente numa estrutura pré-fabricada de madeira completamente deteriorada, onde os revestimentos de tectos falsos e paredes apresentam aberturas que devido à idade aluíram, deixando assim passar todas as poeiras e materiais perigosos para a saúde de Alunos, Professores e Funcionários que ali passam a maior parte dos seus dias.

É de referir que a solução para este problema tem sido por nós reivindicada desde sempre. O ano passado a escola foi comtemplada com uma intervenção ligeira em relação a apenas alguns telheiros que ainda tinham este tipo de material, mas o problema maior e que afeta também o interior das salas, ficou por tratar. Receamos que devido a este pequeno “remendo” que recebemos em 2018 fiquemos em lista de espera por mais 30 anos.

- Cópia do relatório ARS de 2016

- Cópia do relatório ARS de 2018

- Cópia do relatório APDNAP de 2019