Ofício N.: 5437
Data: 19-07-2017

REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE

Exmo. Senhor
Eng.º Nuno Araújo
Chefe do Gabinete de Sua Excelência
o Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares
Palácio de São Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício nº. 2237	20/06/2017	Nº: ENT.: 9354/2017 PROC. Nº: 12/2017	21/06/2017

Assunto: Pergunta n.º 4531/XIII/2.ª, de 20 de junho de 2017, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) - Climatização do Hospital do Fundão, distrito de Castelo Branco

Encarrega-me o Sr. Ministro da Saúde, consultada a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS Centro), de informar o seguinte:

O novo edifício do hospital do Fundão que integra o Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. (CHCB) contempla um sistema de climatização capaz de assegurar a estabilização térmica perante valores máximos (calor) e mínimos (frio) de temperatura ambiente.

Reconhece-se, no entanto, que o posto de transformação existente não se encontra suficientemente dimensionado, uma vez que contempla dois edifícios (o antigo e o novo) e não apenas um (o novo), conforme considerado quando do seu planeamento.

Face ao exposto e tendo em vista garantir o conforto térmico de doentes, visitas e funcionários do hospital - e até ser suprido tal *deficit* - o CHCB procedeu ao aluguer temporário do gerador.

Os custos associados ao aluguer do gerador foram:

	Aluguer (3 meses)		Combustível	
	Custo s/IVA	Custo c/IVA	Custo s/IVA	Custo c/IVA
2016	€ 6.596,40	€ 8.113,57	€ 8.322,96	€ 10.237,24
2017	€ 6.596,40	€ 8.113,57	€ 2.839,02*	€ 3.491,99*

* até 30 de junho

Gabinete do Ministro da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9 - 6º, 1049-062 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 330 50 00 FAX + 351 21 330 51 61 EMAIL gabinete.ministro@ms.gov.pt www.portugal.gov.pt

Não foi ponderada a contratação de maior potência com o fornecedor de energia de forma a permitir utilizar equipamentos para o arrefecimento do hospital, uma vez que o problema radica no posto de transformação e não na potência contratada/instalada, que é a adequada.

No curto prazo, a medida adotada é a mais adequada.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

(*Paula Maia Fernandes*)

Gabinete do Ministro da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9 - 6°, 1049-062 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 330 50 00 FAX + 351 21 330 51 61 EMAIL gabinete.ministro@ms.gov.pt www.portugal.gov.pt