Bloco de Esquerda

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Assembleia da República
Gabinete do Presidente
N.º de Entrada 342838
Classificação
05/04/02
Data
10/02/03

Expeça-se
Publique-se
4/2/10
O Secretário da Mesa
Recorra

☒ REQUERIMENTO Número 176 /XI (1 .ª) AC

☐ PERGUNTA Número /XI (.ª)

Assunto: Parecer relativo a condições geologias e geotécnicas da Cordoaria Nacional para instalação no local do Museu Nacional de Arqueologia

Destinatário: Ministério da Cultura

Por determinação do S.E.X.P.A.R. a Sra. Secretária da Mesa
10.02.04

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve conhecimento da existência de diversos pareceres e estudos que colocam dúvidas sobre a segurança do local da Cordoaria Nacional, para que nele possa ser instalado o Museu Nacional de Arqueologia.

Um dos pareceres, elaborado pelo Doutor Carlos Nunes da Costa, pelo Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, refere "admite-se que, em determinadas situações, possam ocorrer assentamentos [..,] ou mesmo rotura dos terrenos, em face da fraca capacidade resistente que os mesmos oferecem. No que respeita a exposição a perigos naturais, verifica-se que [...] o local é considerado de muito alta vulnerabilidade [...]. Quanto a exposição a inundações verifica-se que o local se encontra numa zona classificada de elevada vulnerabilidade e esta abrangida pelo efeito de maré directo (abaixo da cota de 5m). "

Sabemos que o Director do MNA, Dr. Luís Raposo, também elaborou um parecer interno, para o qual solicitou informação técnica aos Professores Carlos Sousa Oliveira e Aníbal Costa, reputados especialistas nas áreas de segurança sísmica e de protecção civil, que reforça a necessidade de estudos e sondagens geotécnicas aprofundadas, para que a hipótese de transferência do Museu MNA para a Cordoaria Nacional seja seriamente perspectivada.

Segundo o Boletim Informativo do GAMNA (Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia), o Ministério da Cultura já se tinha comprometido com um estudo geotécnico credível, que seria pedido ao LNEC, mas tal estudo não foi ainda realizado. O Ministério da Cultura ter-se-á limitado a solicitar um parecer superficial e elaborado por um geólogo reformado do LNEC.

Face à informação divulgada é de prever a existência de condições geológicas e geotécnicas muito mais adversas na Cordoaria Nacional do que no Mosteiro dos Jerónimos, pelo que se torna

evidente que, sem mais dados, incluindo sondagens *in loco* na Cordoaria Nacional, é totalmente irresponsável pensar na instalação do MNA nesse local.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do Ministério da Cultura:

Que torne público o parecer interno do Director do Museu Nacional de Arqueologia, bem como das informações técnicas que o acompanham, relativas à segurança do local da Cordoaria Nacional para a instalação do MNA.

Palácio de São Bento, 3 de Fevereiro de 2010.

A Deputada

Catarina Martins