PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Ofº nº 1897/MAP – 11 Março 2010

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

S/referência	S/comunicação de	N/referência	Data

ASSUNTO: **RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1323/XI/1ª**

Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 811 de 10 do corrente, do Gabinete da Senhora Ministra da Cultura, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

André Miranda

SMM

Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - PORTUGAL * Telef: + 351 21 392 05 00 Fax: + 351 21 392 05 15

GABINETE DO MINISTRO DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES
ENTRADA N.º 1929
DATA: 11/03/2010

MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete da Ministra da Cultura

10 03'10 00811

Proc. 01.02.01 BE

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Ministro dos Assuntos Parlamentares
Dr. André Miranda
Palácio de S. Bento
1249-068 Lisboa

Assunto: Resposta à "Pergunta n.º 1323/XI/1.ª de 10 de Fevereiro de 2010 – Avaliação das condições geológicas e geotécnicas da Cordoaria Nacional para instalação do Museu Nacional de Arqueologia" (BE)

Encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Cultura de, em referência ao ofício n.º 1173/MAP, de 10 de Fevereiro de 2010, dispor o seguinte:

1. O Ministério da Cultura teve conhecimento do parecer solicitado pelo Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, a pedido do Director do Museu, através da sua publicação no Boletim Informativo n.º 12 desta associação. Trata-se de um parecer que se centra apenas no edifício da Cordoaria Nacional, pelo que, não estabelecendo a necessária comparação com o edifício do Mosteiro dos Jerónimos, nada de relevante vem acrescentar à matéria em causa e ao sentido da decisão assumida pelo Ministério da Cultura.

2. O Ministério da Cultura solicitou ao Prof. Eng. António Gomes Coelho, ex-Director do Departamento de Geotecnia do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., um parecer relativo a um eventual "agravamento" das condições de geotecnia do edifício da Cordoaria Nacional, face às condições existentes no Mosteiro dos Jerónimos. O parecer é conclusivo nesta matéria, não se verificando qualquer "agravamento" das condições existentes, relevando-se ainda a robustez e o excelente comportamento do edifício da Cordoaria ao longo dos seus dois séculos de existência.

3. O Ministério da Cultura irá, seguramente, aguardar por mais dados sobre a matéria. Aliás, de acordo com o teor da conclusão do parecer solicitado por este Ministério, todas as medidas de minimização de impactos deverão ser realizadas, tornando o edifício da Cordoaria Nacional ainda mais resistente do que já é, face ao Mosteiro dos Jerónimos.

Com os melhores cumprimentos, pp

O Chefe do Gabinete

Rui Santos