Bloco de Esquerda

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Assembleia da República
Gabinete do Presidente
N.º de Entrada 342839
Classificação
05/04/02/ / /
Data
10/02/03

Expeça-se
Publique-se
4/2/10
O Secretário da Mesa

☐ REQUERIMENTO Número /XI (.ª)

☒ PERGUNTA Número 1323/XI (1 .ª)

Assunto: Avaliação das condições geologias e geotécnicas da Cordoaria Nacional para instalação do Museu Nacional de Arquelogia

Destinatário: Ministério da Cultura

Por determinação do SECRETÁRIO à
Sra. Secretária da Mesa
10.02.04

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve conhecimento da existência de diversos pareceres e estudos que colocam dúvidas sobre a segurança do local da Cordoaria Nacional, para que nele possa ser instalado o Museu Nacional de Arqueologia.

Um dos pareceres, elaborado pelo Doutor Carlos Nunes da Costa, pelo Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, refere "admite-se que, em determinadas situações, possam ocorrer assentamentos [..,] ou mesmo rotura dos terrenos, em face da fraca capacidade resistente que os mesmos oferecem. No que respeita a exposição a perigos naturais, verifica-se que [...] o local é considerado de muito alta vulnerabilidade [...]. Quanto a exposição a inundações verifica-se que o local se encontra numa zona classificada de elevada vulnerabilidade e esta abrangida pelo efeito de maré directo (abaixo da cota de 5m). "

Sabemos que o Director do MNA, Dr. Luís Raposo, também elaborou um parecer interno, para o qual solicitou informação técnica aos Professores Carlos Sousa Oliveira e Aníbal Costa, reputados especialistas nas áreas de segurança sísmica e de protecção civil, que reforça a necessidade de estudos e sondagens geotécnicas aprofundadas, para que a hipótese de transferência do Museu MNA para a Cordoaria Nacional seja seriamente perspectivada.

Segundo o Boletim Informativo do GAMNA (Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia), o Ministério da Cultura já se tinha comprometido com um estudo geotécnico credível, que seria pedido ao LNEC, mas tal estudo não foi ainda realizado. O Ministério da Cultura ter-se-á limitado a solicitar um parecer superficial e elaborado por um geólogo reformado do LNEC.

Face à informação divulgada é de prever a existência de condições geológicas e geotécnicas muito mais adversas na Cordoaria Nacional do que no Mosteiro dos Jerónimos, pelo que se torna

evidente que, sem mais dados, incluindo sondagens *in loco* na Cordoaria Nacional, é totalmente irresponsável pensar na instalação do MNA nesse local.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Cultura, as seguintes perguntas:

Tem o Ministério da Cultura conhecimento dos pareceres solicitados a pedido do GAMNA e do Director do MNA?

Solicitou o Ministério da Cultura ao LNEC algum estudo sobre a segurança da Cordoaria Nacional com vista à instalação nesse local do MNA?

Irá o Ministério da Cultura aguardar por mais dados sobre a estabilidade geológica e geotécnica, incluindo sondagens *in loco*, antes de iniciar o processo de instalação do MNA na Cordoaria Nacional?

Palácio de São Bento, 03 de Fevereiro de 2010.

A Deputada

Catarina Martins