



*Presidência do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado
das Obras Públicas*

Requerimento: 1031 / VIII / 2ª
De: Dep. António Galamba
Entrada: 2001 / 03 / 20
Resposta: 2001 / 06 / 25

Transmitido à Sr.
D. Galamba
25.06.01

ASSUNTO: Requerimento nº 1031 / VIII / 2ª
do Senhor Deputado António Galamba (PS)

Em resposta ao requerimento em epígrafe e de acordo com os elementos obtidos junto do Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado das Obras Públicas, encarregame Sua Excelência o Ministro do Equipamento Social de informar V. Ex.ª de que a ponte em causa foi recentemente sujeita a obras de beneficiação tendentes a introduzir mais uma faixa de rodagem. Aquando da realização dos trabalhos não foram detectados sinais aparentes de anomalias estruturais.

Entretanto, os Institutos Rodoviários (IEP, ICOR e ICERR) lançaram um vasto Programa de Inspeção do Estado de Segurança de Obras de Arte. Neste programa, para além dos Institutos, são envolvidas equipas de Engenharia Militar e Gabinetes de Consultores. Deste modo, esta ponte foi sujeita a recente vistoria, no âmbito da qual se concluiu pela inexistência aparente de anomalias estruturais visíveis. No sentido de confirmar esta conclusão, está igualmente prevista uma campanha de observação subaquática, para uma análise mais profunda aos pilares, nas zonas submersas.