

Ponto de situação Julho 2015

Delegacia Regional Norte	Propriedade	STAE	INEM Ponto de Situação	Prioridade
AEM Porto 5	Policia Municipal- Câmara Porto	Base é uma garagem, sem cobertura da rede de telefonia e da rede SIRESE, sem cobertura para a ambulância, sem local adequado para limpeza e desinfeção da ambulância, sem local adequado para refeições, sem duche.	1	Solicitada mudança à Polícia Municipal, em contacto no inicio de Junho/2015
SIV Santo Tirso	Centro Hospitalar Médio-Ave (que inclui SUB Santo Tirso)	Base pequena, Sem janelas, sem televisão e sem zona de refeições.	2	Contatos já efectuados em 2014 em resposta e em Março de 2015, para alteração de instalações dentro do Hospital.
AEM Gaia 2	Quartel Militar Serra Pilar- Ministério Defesa	Base com humidade, água das torneiras com ferrugem, higiene deficitária, sem cadeirões, sem sombra para ambulância e materiais e wc partilhado com militares;	3	Agendada reunião no Quartel de Gaia (Serra Pilar), na primeira semana de Julho/2015. Alternativa: Mudança para a Base de Gaia 1.
AEM Porto 3	Centro de Saúde Aldoar	Base muito pequena, sem cobertura para a ambulância, sem local adequado para limpeza e desinfeção da ambulância, sem local adequado para refeições.	4	Independentemente da mudança, a atual base já teve melhorias, nomeadamente recuperação do telhado, cadeirões, entre outras. Em 2014 foram realizados contactos com Hospital Pedro Hispano sem sucesso. Planeado no inicio de Junho/2015 pedido ao CH Porto Para 'transfér' para Hospital Magalhães Lemos.
AEM Rio Tinto 1	Centro Saúde Rio Tinto	Base com chuveiro danificado e durante a noite e fim-de-semana fica sem água quente. Cadeirões rasgados e cadeiras danificadas. Sem copa. AC variado, mas quando funcionava durante a noite e fim-de-semana ficava desligado		Espaço a manter, já foram realizadas melhorias, nomeadamente, reparação de cadeirões, entre outros
AEM Braga 1 e MEM Braga	Hospital Braga- Oficinas	Ambulância é morta sem abrigo/ sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfeção da ambulância e mora, bem com de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento da base. Casa de banho sem duche. O INEM negligencia o correcto armazenamento das garrafas de oxigénio que ficam no interior da base, sabendo que o oxigénio é uma gas comburente que pode reagir com materiais inflamáveis, e que é agravado na presença de óleos ou gorduras, como tal o seu armazenamento deve obedecer a normas.		Substituído termoacumulador do duche [processo de aquisição iniciado em Março 2015]. Armazenamento de oxigénio não foi reportado como não conformidade pelas Auditorias da Qualidade.
AEM Braga 2	Junto Freguesia Ferreiros - Braga	Ambulância sem abrigo/ sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfeção da ambulância, bem como de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento do pavilhão onde está a sua base, Higiene e limpeza da base; deficiência, tendo que ser feita pelos TE.		Vai ser avaliada possibilidade de limpeza da base pela entidade detentora do Pavilhão
AEM Chaves	Centro de Saúde Chaves	Ambulância sem local adequado para efectuar lavagem e desinfeção adequada da ambulância. Base da ambulância colocada na periferia da cidade de Chaves, a cerca de 2km (cerca de 5 minutos) do centro da cidade.		Por solicitação do ACES Alto Tâmega, está ser avaliada a mudança da Base para o Hospital de Chaves [processo em curso desde Fevereiro de 2015, e que aguarda agendamento de visita ao Hospital de Chaves, ficou de ser marcado pelo ACES

AEM Gaia 1	INEM	Ambulância sem local adequado para efetuar a lavagem e desinfecção adequada da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque da logística do INEM da DRN Fossa com problema grave de mau cheiro. Cadeirões danificados. Televisão estragada. Contentores de resíduos são ar livre, inclusive o contentor de resíduos do ebola.	Local de lavagem adequado (apenas não é coberto- está em estúdio criação de zona coberta). Local serve para restantes ambulâncias do Grande Porto irem lavar em situações de maior sujidade dado o espaço ser dedicado e de único exclusivo do INEM. Problema de saneamento resolvido em 2014. Cadeirões substituídos no inicio de Junho 2015 (processo de reparação dos mesmos foi desencadeado em 21 de Janeiro de 2015, só tendo ficado prontos no final de Maio 2015). Televisões em fase de aquisição por proposta de 30 de Março 2015. Contentores de resíduo estão fora da base numa estrutura coberta e protegida. Contentores da Ebola estão afastados dos restantes contentores usados no dia a dia. A Base Logística de Gaia é o local definido para o dispositivo de Ebola e que foi considerado adequado no âmbito do plano da doença por Virus Ebola pelos portos quando do simulacro de DVE
AEM Espinho	SUB Espinho	Ambulância sem local adequado para efetuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento dos profissionais do Centro de Saúde. Base com infestações frequentes por artrópodes. Cadeirões e cadeiras estragados, estando alguns num estado de inutilidade.	Sem conhecimento que os cadeirões estejam danificados (em curso processo de para reparação de mais cadeirões que forma recolhidos em Julho 2015). Base pertence ao Centro Hospitalar de Alto Ave em Maio 2015. Zona de lavagem é numa zona isolada do Centro de Saúde de Espinho. Sempre que necessário a lavagem da ambulância é feita em Gaia na base Logística
AEM Guimarães	Centro Hospitalar Alto Ave-Guimarães	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efetuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local onde está estacionada, onde circulam pessoas. Casa de banho no interior da base que é partilhada por outros utilizadores do edifício e sem duche. Higiene e limpeza da base deficitária.	Solicitada limpeza da base ao Centro Hospitalar de Alto Ave em Setembro de 2014. Tomada 220 V foi solicitada ao Centro de Saúde ou mudança do local de partilhaada com a VMER de Guimarães. Não existe possibilidade de ter wc isolado.
AEM Maia 1	Centro Saúde Castelo Maia	Ambulância sem abrigo / sombra, inexistência de local adequado para efetuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada na via pública junto da estrada do Centro de Saúde. Abaixo fica na cave do Centro de Saúde tendo que fechar duas portas para percorrer cerca de 100m até chegar ao local onde a ambulância estará estacionada. Sem tomada de 220v o que impossibilita o correto arranque do Glucagom.	Efectuada pintura da Base em Setembro de 2014. Tomada 220 V foi solicitada ao Centro de Saúde ou mudança do local de estacionamento,
AEM Matosinhos 1 e MEM Matosinhos	Autoridade Marítima Norte	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efetuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos. Cadeirões danificados.	Colocados 2 cadeirões na base substituídos no inicio de Junho 2015 (processo de reparação dos mesmos foi desencadeado em 21 de Janeiro de 2015, só tendo ficado prontos no final de Maio 2015). A base foi mudada em Novembro de 2014 para as instalações da Autoridade Marítima do Norte, que disponibilizou espaço coberto para ambulância. Lavagem pode sempre que necessário ser feita em Gaia na base Logística.
AEM Ovar	Hospital Francisco, Zagalo Ovar	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efetuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos.	Vai ser mudado o local dentro do próprio hospital.
AEM Porto 1, AEM Porto 4 e MEM Porto	Alugada pelo INEM	Ambulâncias e mota sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efetuar a lavagem e desinfecção da ambulância e mota e de materiais sujos com sangue e/ou fluidos orgânicos, actualmente a lavagem é efectuada na via pública, junto a uma estação de autocarro, onde circulam inúmeras pessoas. Por inúmeras vezes a saída das ambulâncias é dificultada/atrassada devido ao estacionamento de camiões no local quem impede a sua rápida saída.	Base sem espaço para coberturas. Local da base fica num canto de uma central de Autocarros, onde não circulam passageiros, pois os escritórios das empresas ficam no lado oposto. Lavagem efectuada em oficina ou em Gaia

		Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada junto a uma das entradas do hospital onde circulam pessoas para consultas no Hospital S. João. Durante a noite e fim-de-semana, a ambulância necessita de percorrer cerca de 500m só para sair das instalações do hospital comprometendo o tempo de resposta ao meio. Sem tomada de 220v o que impossibilita o correcto arrefecimento do Glucapom. Base com garrfas de oxigénio no seu interior pertencente à VMEP de S. João.	Base partilhada com VMEP de S. João. Solicitada tomada de 220 volts desde 2013. Efectuado reforço do pedido em Maio 2015. GARRAS de Q2 armazenadas pertencem à VMEP de S. João e são da responsabilidade do Hospital de S. João. Local de acesso direto à rua fica fechado à noite, conforme Gestão interna do Hospital de S. João. Lavagem pode ser feita em oficina ou em Gaia. Base será mudada quando for mudada VMEP de S. João e que dependem de obras a serem realizadas no Hospital de S. João [construção Hospital Pediátrico]		
AEM Porto 2	Hospital S. João	SIV Vila do Conde	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância.	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento do Centro de Saúde de Covelo. Durante a noite e fim-de-semana, o TE só para sair da base necessitam de abrir e fechar três portas, uma baixa e um portão e ainda ligar o alarme, demorando neste processo cerca de 5 minutos. Base sem chuveiro e durante a noite e fim-de-semana fica sem água quente. Cadeirões danificados. Sem tomada de 220v o que impossibilita o correto arrefecimento do Glucapom.	Cadeirões substituídos no inicio de Junho 2015 (processo de reparação dos mesmos foi desencadeado em 21 de Janeiro de 2015, tendo ficado prontos no final de Maio 2015). Tomada de 220 V solicitada por diversas vezes desde 2013, sem resposta. Local de lavagem em oficina ou em Gaia. Sem conhecimento da falta de chuveiro ou de água quente
AEM Porto 6	SUB - Covelo, Porto	Unidade Local Saúde Alto Minho- Hospital Viana Castelo	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância, na entrada principal do Hospital Santa Luzia, zona de acesso às instalações do hospital. Resíduos e oxigénio acondicionados no mesmo espaço	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Cadeirão estragado	Sem possibilidade de cobertura. Oxigénio armazenado de forma correta no exterior da base (Hospital de Viana instalou estrutura em coberto em ferro) e resíduos também, estão devidamente acondicionados
SIV Amarante	SUB Amarante		Sem televisão e cadeirões estragados	Television reparada. Sem conhecimento de problema nos cadeirões.	
SIV Foz Côa	SUB Foz Côa		Ambulância sem local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Cadeirão estragado	SIV integrada no SUB Foz Côa. Sem reporte que os cadeirões estejam estragados.	
SIV Gondomar	Centro de Saúde de Gondomar		Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância.	Limpeza feita em oficina ou na base de Gaia	
SIV Lamego	SUB Lamego		Base da ambulância colocada na periferia da cidade de Lamego, a cerca de 4km (8 minutos) do centro da cidade.	Sedeada no SUB de Lamego que fica nas instalações do Novo Hospital e com bons acesso a A24, sendo que muitos dos acondicionamentos não são para cidade de Lamego, mas sim para concelhos vizinhos, o que facilita o acesso.	
SIV Mirandela	SUB Mirandela		Sem copa para refeições. Sem televisão. Cadeirões estragados.	Base sediada no Serviço de Urgência de Mirandela, tem copa no SII. Televisão em aquisição .Sem reporte sobre os cadeirões.	

SIV Moimenta da Beira	SUB Moimenta da Beira	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfeção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Sem televisão.		Sem repente sobre cadeirões. Televisões em aquisição. Lavagem sempre que necessário poderá ser utilizado espaço dos BV Moimenta.
SIV Ponte de Lima	SUB Ponte de Lima	Base da ambulância afastada do SUB cerca de 5 minutos, comprometendo o tempo de resposta da ambulância.		Ambulância está por baixo do Serviço de Urgência [Hospital vai fazer obras para nova base junto à ambulância]
SIV Valongo	SUB Valongo	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfeção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância.		Hospital de São João já disponibilizou local coberto para à ambulância. Local de limpeza da ambulância não é no parque de estacionamento (nunca foi) mas sim junto das oficinas, no lado oposto do Hospital. Sempre que necessário poderá ir a Gaia - Logística
Ambulância TIP	Hospital S. João	Ambulância sem abrigo / sombra, inexistência do local adequado para efectuar a lavagem e desinfeção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância.		Hospital de São João em obras de construção de Hospital Pediátrico onde ficará a Base. Lavagem em Gaia.
SIV Mogadouro	SUB Mogadouro	Com cadeirões estragados.		Sem informação sobre cadeirões estragados.
Delegação Regional Centro	Proprietário	STAE	Prioridade	INEM Ponto de Situação
AEM Viseu 1	Hospital de Viseu	Base demasiado pequena, armazém de material só o local de passagem/acesso para a base, onde há garrafas de O2 soltas e que durante à noite não tem iluminação, sem local de lavagem de material e ambulância, para ir ao wc os TE tem de travessar a zona de descanso da tripulação da VMER, base provisória desde 2007, sem contentores de para recolha de resíduos hospitalares.	1	Foram realizados contactos com o antigo quartel dos BV Viseu Março/2015. Foi analisada a proposta para mudança. O espaço ainda não necessita de obras de melhoria, nomeadamente climatização do espaço, mantendo o mobiliário existente. Foi entretanto agendada visita ao local a realizar até ao final do mês de Junho/2015 para finalização das melhorias das obras identificadas. Quanto a produtos de limpeza esclarece-se que sempre que requisitado, o INEM fornece os produtos de limpeza
AEM Viseu 2 e 3	Regimento de Infantaria 14 de Viseu	Falta de cobertura para às ambulâncias, nos dias de chuva falta de seguranças para carregamentos a 220 voltas, por vezes há maus cheiros provenientes do wc, falta de climatização da base, base limpa pelo TE sem produtos de limpeza porque o INEM não fornece, atualmente só têm uma cadeira.	2	Foram realizados contactos com o antigo quartel dos BV Viseu Março/2015. Foi analisada a proposta para mudança. O espaço ainda não necessita de obras de melhoria, nomeadamente climatização do espaço, mantendo o mobiliário existente. Foi entretanto agendada visita ao local a realizar até ao final do mês de Junho/2015 para finalização das melhorias das obras identificadas. Quanto a produtos de limpeza esclarece-se que sempre que requisitado, o INEM fornece os produtos de limpeza
AEM Leiria	Hospital de Leiria	Lavagem de material falta na garagem da ambulância, e águas sujas/contaminadas vão para as águas pluviais, base pequena, sem muito quente no Verão sem AC.	2	Realizado contacto em Maio/2015 com a Administração do Centro Hospitalar para utilização de espaço alternativo nas instalações do Hospital.
SIV Tondela	SUB do Hospital de Tondela	Base demasiado pequena e sem privacidade (sem paredes completamente fechadas até ao teto), cobertura demasiado quente durante os dias de Verão	3	Foi realizada visita ao local no inicio de Junho/2015 para avaliar a situação, estando o Hospital a estudar o espaço alternativo.
AEM Aveiro	Hospital de Aveiro	Eita de cobertura para ambulância, base partilhada com VMER com uma zona de descanso demasiado pequena, sendo os TE necessidade de ficarem a descansar na sala de estar.		Já foi realizada a mudança para outro espaço fornecido pelo Hospital.

AEM Anadia	Hospital da Misericórdia da Anadia	Televisão e cadeiras avariadas	Televiisor avariado, já referenciado para o GCCP que aguarda doctação orgamental para ser realizada aquisição; Limpeza é feita pelo hospital, mas só limpam o chão e não é feita ao fim de semana; Tem casa de banho com duche mas partilhada com o hospital; Não tem copo; as garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Tem 1 cadeirão partido; A Ambulância tem abrigo e sombra; Tem local próprio para lavagem de sujos; A Ambulância é lavada em local próprio; Tem local de lixo orgânico e resíduos e é recolhido pelo hospital.
AEM Coimbra 1, AEM Coimbra 3, TIP e MEM – base conjunta	Delegação Regional Centro Hospitalar Universitário de Coimbra - Covões	Sem copa para refeição ou lavar louça. Base aberta sem controlo de entradas e saídas de pessoas. Espaço reduzido para ter 4 meios (6 TE).	Televiisor avariado, já referenciado para o GCCP que aguarda doctação orgamental para ser realizada aquisição; Tem limpeza realizada todos os dias; Tem casa de banho com duche; Sem copa para refeição ou lavar a louça, desde o inicio que lhe foi transmitido que poderiam/deveriam utilizar o refeitorio existente no mesmo edifício; as garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Tem 1 cadeirão partido; Tem ar condicionado; A ambulância tem abrigo e sombra; Tem local próprio para lavagem de sujos; A Ambulância é lavada em local próprio; Tem local de lixo orgânico e resíduos que é recolhido pela Ambimed.
AEM Coimbra 2	Centro Hospitalar Universitário de Coimbra - Covões	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Casa de banho sem chuveiro.	Não tem televisão; limpeza é feita pelo hospital, mas só limpam o chão e a casa de banho sem duche; Tem copo; As garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Não tem ar condicionado, só tem ventilação quente do hospital; Ambulância sem abrigo/sombra; inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada na zona de lavagens existente no edifício da DRC; Ambulância é lavada na ambulância; Tem local de lixo orgânico e resíduos que é recolhido pela Ambimed. Queixam-se da falta de balneários e de falta de cobertura da ambulância.
AEM Estarreja	Encerrada a 31/12/2014	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Feto em lá de vidiro está constantemente a cair. Infestações de insectos durante o Verão.	Encerrada a 31/12/2014
AEM Fundão	Hospital Misericórdia do Fundão	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Não é realizada a limpeza da base.	Limpeza é feita pela equipa; Tem casa de banho com duche; Não tem copo; As garrafas de O2 estão no interior da base; Tem 1 cadeirão partido; Não tem ar condicionado; Ambulância tem abrigo e sombra; Não tem local próprio de lavagem de roupas; A lavagem da Ambulância é feita no estacionamento da mesma; Tem local de lixo orgânico e resíduos que é do hospital; Queixam-se de falta de copa faltas de ar condicionado e limpeza da base.
SIV Águeda	SUB Águeda	Saída da Ambulância comprometida devido ao estacionamento de outros veículos. Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Em dias de chuva não é possível colocar a Ambulância ligada a 220v devido à falta de condições de segurança.	Quanto às condições sanitárias das tripulações, dispõem de duche, lavatório e sanitária. Também dispõe de copa mas sem lava-loira. O oxigénio está acondicionado com gradeamento. No que respeita ao material, dispõe de televisão, cadeirões e ar condicionado. O estacionamento é abrigado e com sombra. A lavagem é realizada no local do estacionamento. No entanto a limpeza é deficitária. Dispõe de local apropriado para o lixo e material orgânico.
SIV Arganil	SUB Arganil	Sem chuveiro e cadeirões danificados	Sem duche e sem copa. O oxigénio é guardado em espaço próprio. Dispõe de ar condicionado mas não dispõe de televisão e os cadeirões estão avariados. A lavagem é realizada no local de estacionamento da ambulância. O local de estacionamento é abrigado e tem sombra. Dispõe de local para o lixo e material orgânico.
SIV Cantanhede	Hospital de Cantanhede	Televisão avariada	Televivisor avariado - Está referenciado para o GCCP que me refere que aguarda doctação orgamental para ser realizada aquisição; Limpeza é feita pelo hospital; Tem casa de banho com duche; Não tem copa; As garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; A Ambulância tem abrigo/sombra;

SIV Peniche	Hospital de Peniche	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem. Base sem televisão; sem ar condicionado e com cadeirões danificados.	Televisão avariada - Está referenciado para o GCCP que me refere que aguarda doação orçamental para ser realizada a aquisição; Limpeza é feita pelo hospital; Têm acesso a duche partilhado no hospital; Não têm copa; As garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Tem 2 cadeirões partidos; Não têm ar condicionado; Ambulância tem-abrigo/sombra; A lavagem dos sujos é feita no serviço de urgência; A limpeza da Ambulância é feita ao lado do estacionamento da mesma; Os lixos contaminados são deixados na urgência; Queixam-se de ser uma base muito pequena.
SIV Pombal	SUB Pombal	Sem local adequado para ser feita a lavagem exterior da ambulância.	Limpesa é feita pelo hospital; Têm casa de banho com duche; Não têm copa; As garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Não têm local para lavagem de sujos; A limpeza da ambulância é feita no estacionamento da mesma; Lixos contaminados deixam no hospital. Queixam-se do fato da limpeza só ser feita 1 vez por semana.
SIV Seia	SUB Seia	Televisão avariada e fardamento dos TE inadequado para a neve.	Televisão avariada - Está referenciado para o GCCP que me refere que aguarda doação orçamental para ser realizada a aquisição; Limpeza é feita pelo hospital; têm casa de banho com duche; As garrafas de O2 estão acondicionadas em local próprio; Têm 2 cadeirões partidos; Lavagem dos sujos é feita na urgência; A limpeza da ambulância é feita nos BV Seia; Lixos contaminados deixam na urgência.
Delegação Regional SIV	Proprietário	STAE	ITEM Ponto de Situação
AEM Lisboa 8	Regimento Sapadores Bombeiros - Lisboa (Av. Defensor de Chaves)	Base com instalações antigas e degradadas. Sem climatização e sem copa. Cadeirões estragados e em quantidade insuficiente. A limpeza da base deficitária. Sem água quente.	Problemas com WC e condições péssimas de habitabilidade. A abandonar a curto prazo. Alternativas: - Hospital Dona Estefânia; - Liceu Camões; - Rua Almirante Barroso;
AEM Anadoura	Academia Militar do EM Exército	Sem wc e com problemas de esgotos.	1 Visita em Maio/2015 - para identificação de melhorias (problemas com as esgotos/WC), tendo sido realizadas algumas das melhorias. 2 Visita em Maio/2015 - para identificação de melhorias com as esgotos/WC, tendo sido realizadas algumas das melhorias.
AEM Lisboa 15	Brigada Fiscal da GNR	Base com instalações antigas e degradadas.	3 Contacto realizado em Maio/2015, tendo desde logo sido realizadas melhorias nomeadamente a desinfestação e limpeza da base. Prevista mudança para nova Base Olivais no Laboratório Militar, que substituirá a Base Iolais (Centro Saúde Olivais e a Base RSB Encarnação, a qual temos que abandonar no imediato); 4 Efetuados contactos em outubro/2014, tendo desde logo sido realizadas melhorias (WC próprio e/ duche, cadeirão em condições, c/ copa ainda sem lava-líq.)
SIV Lagos	ARS Algarve /CHA	Sem duche, sem copa, sem AC, cadeirões e cadeiras danificadas.	A abandonar no imediato. Utilização de infraestrutura da Junta de Freguesia de Benfica, que apenas necessitará de "mobilizar" (sofás, ar condicionado, frigorífico, cadeirões, armários, TV, etc).
AEM Lisboa 6	Regimento Sapadores Bombeiros (Colombo)	Sem wc.	A mudança da AEM Lisboa 6 para instalações da Junta de Freguesia de Benfica, já está agendada para o dia 1 de Julho de 2015
AEM Lisboa 1, Lisboa 10 e MEM Lisboa	Base do RSB da Defensor de Chaves	Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Base sem cadeirões e com cadeirões estragados. Resíduos hospitalares colocados na base da AEM Lisboa 10, baseada a 200 m, num local sem ventilação e iluminação.	• Instalações da base necessitam de algumas obras. • Não existe ar condicionado, mas existem aquecedores para o inverno. • Não existe copa. • Existem 4 cadeirões na base, sendo que poderão estar em simultâneo 5 TE na base. • Limpeza da base é feita duas vezes por semana (2ª e 5ª), por empresa externa.

<p>Infante D. Pedro (AEM Lisboa 2, 9 e 13 + Lisboa 4) - Agora é Lisboa 2, INEM 4 e 13 Base na Rua Infante D. Pedro</p> <p>Instalações antigas e sem obras. Foram feitas obras em todo o edifício excepto na base. Casa de banho para 6 TE e a precisar de obras. Água quente colocada pelos próprios TE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> As instalações da base necessitam de obras quer ao nível da WC, da cozinha e da própria base. Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. Ambulância não tem abrigo/sombra. Cadeiras danificadas. Agendadas obras de beneficiação na copa, sala de estar, casa de banho e sala de armários.
<p>Lisboa 3 e Lisboa 12 (- Base na GNR Cavalaria, na Calçada da Ajuda)</p> <p>Base na GNR Cavalaria, na Calçada da Ajuda</p>	<ul style="list-style-type: none"> Base exigua e partilhada com outros profissionais. Parte do espaço serve de armazém e material do INEM que se encontra amontado, Sem copa e água quente. Casa de banho avariada, em alternativa utiliza uma outra casa de banho, afeitada e com saneamento deficitário. Sem cacos para todos os elementos e sem climatização.
<p>AEM Lisboa 5 e AEM Amadora 1</p> <p>Base no Regimento de Comandos da Amadora</p>	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza da base feita uma vez por semana • Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. • Ambulâncias sem abrigo/sombra. • Limpeza da base é feita uma vez por semana, por empresa externa.
<p>AEM Lisboa 5 passou para a "Escola Secundária D. Pedro V"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armários em quantidade suficiente. • Não existe copa. • Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. • WC com urinol avariado e a caldeira está avariada o que impossibilita a existência de água quente. Já foram contactados responsáveis do Centro Saúde e aguarda-se resolução destas avarias • Cadeiras e cadeiras danificadas. • Quantidade de tomadas para a quantidade de aparelhos eléctricos que necessitam ser colocados à carga na base. • Recolha de resíduos hospitalares, tem que ser feita na base da AEM Lisboa 4. • Ambulâncias sem abrigo/sombra. • A limpeza e higienização da ambulância é efectuada na base da logística no Lumiar, tal como todos os meios da cidade de Lisboa. Os materiais sujos de sangue são muitas vezes limpos ainda nos hospitais nas "zonas de sujeira" dos mesmos. • Ambulâncias não ficam ligadas a tomada de 220v por impossibilidade física do local, visto ambulâncias ficarem estacionadas no parque de estacionamento que dista em alguns metros do centro de saúde.
<p>Lisboa 7 e 14</p> <p>Base no Centro Saúde dos Loios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Base exigua com armários insuficientes. Sem copa, sem água quente e sem televisão. Cadeiras e cadeirões estragados. Tornadas insuficientes para ligar todos os aparelhos. Sem local para recolha de resíduos hospitalares, têm de ir à base da AEM Lisboa 4 a cerca de 2 km. Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência de local adequado para efectuar lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento. Sem tomada de 220v durante a noite, o que impossibilita o correto arrefecimento do Glucagon.
<p>AEM Almada (Base na USF Monte da Caparica)</p> <p>Base na USF Monte da Caparica</p>	<ul style="list-style-type: none"> O INEM negligencia o correcto armazenamento das barrafas de oxigénio que ficam no interior da base, sabendo que o oxigénio é uma gás comum que pode reagir com matérias inflamáveis, e que é agravado na presença de óleos ou gorduras, como tal o seu armazenamento deve obedecer a normas. Sem televisão. Higiene e limpeza da ambulância feita em espaço inadequado. Sem copa e sem chuveiro.
<p>AEM Olhão</p> <p>Base no Centro Saúde Olhão</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inexistência de local adequado para efectuar a lavagem e desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, lavagem é efectuada no parque de estacionamento. At condição avariado. Ambulância sem abrigo/sombra. Realizada reunião em Outubro/2014 com ACES para melhoria das instalações, nomeadamente, ar condicionado, esgotos e iluminação, pintura da base, trocar a porta para maior segurança e melhorar o WC. Agendada nova visita ao local • A limpeza e higienização da ambulância é efectuada na base da logística no Lumiar, tal como todos os meios da cidade de Lisboa.

AEM Faro e TIP (Base no Hospital de Faro [CHA])	Hospital de Faro	Instalações antigas e sem obras. Foram feitas obras em todo o edifício excepto na base. Casa de banho para 6 TE e a precisar de obras. Água quente colocada pelos próprios TE.	<ul style="list-style-type: none"> * WC partilhada com os serviços administrativos do hospital, mas não existe chuveiro. Em negociação com CHA a utilização de espaço no hospital com chuveiros. * Existe TV na base, sendo que a mesma foi lá colocada pelo INEM. (Existiam 2 TV no CODU FARO e uma delas foi colocada nesta base.) * Ambulância não tem abrigo/sombra. Nelhoramento das instalações, nomeadamente, ar condicionado, acesso ao duche do hospital. Contactos realizados durante o corrente mês de Junho/j/2015
AEM Alcantarilha (A Base é na Secção de Alcantarilha dos BV Silves)	Secção de Alcantarilha dos BV Silves	<p>Não é feita limpeza da base. Base televisão e sem duche.</p> <p>Contentores do lixo colocados nas escadas de acesso à base.</p> <p>Ambulância sem abrigo/sombra, inexistência do local adequado para efectuar lavagem e desinfestação da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento. Sem tomada de 220v o que impossibilita o correto arrefecimento do Glucagon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * A limpeza da base é efectuada pelos próprios TE, com uma escala de serviço que existe não só neste meio, mas em todos os meios AEM pertencentes à DRS Faro. * Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. * Confirma-se que não existe duche na base. * Os contentores dos resíduos de grupo III e grupo IV encontram-se efectivamente nas escadas de acesso à base. * Ambulância não tem abrigo/sombra. * A limpeza interior e exterior é efectuada em frente à base. * Ambulância não se encontra ligada a corrente 220v por impossibilidade de passar cabo de corrente. Realizada reunião a corrente 220v em Outubro/2014 e em Fevereiro/2015 para resolução do problema do armazenamento do lixo, oxigénio e acesso aos balneários. Ainda, parqueamento da viatura dentro das instalações do Quartel
SV Tavira	SUB Tavira	Base sem televisão. Ambulância sem abrigo/sombra	<ul style="list-style-type: none"> Falta de micro ondas * Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. * Ambulância sem abrigo/sombra.
SV Loulé	SUB Loulé	Não é efectuada limpeza da base -	<ul style="list-style-type: none"> * Limpeza da base é efectuada pelos TE, mas problema está em fase de resolução.
SV Torres Novas	SUB Torres Novas	Sem material e produtos para efectuar a limpeza e desinfestação da ambulância	<ul style="list-style-type: none"> * Material para limpeza da ambulância (esfregonas, baldes, detergentes) são comprados pelo TE responsável de maio e por vezes também por ENF. Responsável pela SV, pois ninguém sabe quem deve fornecer estes itens, se o SUB se o INEM.
SV Odemira	SUB Odemira	base sem chuveiro	<ul style="list-style-type: none"> * Base sem WC próprio, mas utilizam WC do SUB sem qualquer restrição sendo que o mesmo tem chuveiro.
SV Moura	SUB Moura	cadeirões danificados	<ul style="list-style-type: none"> * Cadeirões estragados que necessitam ser trocados nos cadeirões foram trocados em 2014, estando nesta altura em boas condições.
SV Tomar	SUB Tomar	Base sem chuveiro	<ul style="list-style-type: none"> * Base tem WC própria, mas sem chuveiro, sendo que sempre que necessário pode ser utilizado chuveiro que se encontra na urgência.
SV Elvas	SUB Elvas	Cadeirões danificados	<ul style="list-style-type: none"> * Cadeirões danificados nos cadeirões foram trocados em 2014, estando nesta altura em boas condições.
SV Vila Real de Sto. Ant.	SUB VRSA	Ambulância sem abrigo/sombra.	<ul style="list-style-type: none"> * Ambulância sem abrigo/sombra.
AEM Lisboa 11	Base da GNR das Janeiras Verdes	Contentores de resíduos hospitalares colocados a céu aberto.	<ul style="list-style-type: none"> * Contentores dos resíduos hospitalares encontram-se colocados a céu aberto, mas foto apresentada não corresponde à base deste meio.
AEM Portimão	Hospital de Portimão	Inexistência de local adequado para efectuar a lavagem desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento da ambulância. Micro-ondas avariado, o que impossibilita TE de comer uma refeição quente. Sem tomada de 220v o que impossibilita o correto arrefecimento do Glucagon.	<ul style="list-style-type: none"> * Lavagem e higienização da ambulância é efectuada nos BV Portimão. * Não existe tomada de 220v. * A limpeza da base é efectuada pelos próprios TE, com uma escala de serviço que existe não só neste meio, mas em todos os meios AEM pertencentes à DRS Faro.

AEM Quartel	SUB Quartel	Inexistência de local adequado para efectuar a lavagem desinfecção da ambulância e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no parque de estacionamento. Ar condicionado avariado. Ambulância sem abrigo/sombra.	<ul style="list-style-type: none"> Lavagem e higienização da ambulância é efectuada nos BV/lotilé. A limpeza da base é efectuada pelas próprias TE, com uma escala de serviço que existe não só neste meio, mas em todos os meios ACM pertencentes à DRS Faro. Ambulância sem abrigo/sombra. WC é partilhada com centro saúde, mas encontra-se em fase de resolução, pretendendo-se a construção de WC própria na base.
AEM Seixal	USF da Torre da Marinha	sem armários, sem duche, sem copa e sem televisão. O INEM negligencia o correto armazenamento das garrafas de oxigénio que ficam no interior da base, sabendo que o oxigénio é uma gás combustível que pode reagir com materiais inflamáveis, e que é agravado na presença de óleos ou gorduras, como tal o seu armazenamento deve obedecer a normas.	<ul style="list-style-type: none"> Existem armários suficientes na base. Não existem condições para TE colocarem pertences pessoais. Existe TV na base, mas não pertence ao INEM. Base tem cova. WC utilizada pertence ao centro de saúde e não existe duche acessível. As garrafas de oxigénio não se encontram armazenadas dentro da base, mas sim fora inclusive no espaço do edifício do centro de saúde.
AEM Setúbal 1, AEM Setúbal 2 e MEM Setúbal	Base Setúbal	Inexistência de local adequado para efectuar a lavagem desinfecção das ambulâncias e mota e de materiais sujos com sangue e/ou outros fluidos orgânicos, a lavagem é efectuada no local de estacionamento das ambulâncias e mota. O INEM negligencia o correto armazenamento das garrafas de oxigénio que ficam no interior da base, sabendo que o oxigénio é uma gás combustível que pode reagir com materiais inflamáveis, e que é agravado na presença de óleos ou gorduras, como tal o seu armazenamento deve obedecer a normas.	<ul style="list-style-type: none"> À lavagem e higienização da ambulância é efectuada nos ESB da Setúbal. As garrafas de oxigénio não se encontram armazenadas dentro da base, mas sim numa "gaiola". Desde que existe MEM Setúbal a mesma passou a ficar estacionada junto a esta estrutura, mas situação já foi identificada em auditória interna como ponto a melhorar.
MEM Faro	GNR Faro	Base sem ar condicionado.	<ul style="list-style-type: none"> Não existe ar condicionado, mas existe quer aquecedor quer ventoinha.