



1528 25-5 '17

Exmo. Senhor  
Eng. Nuno Araújo  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência  
O Secretário de Estado dos Assuntos  
Parlamentares

Procº nº01.02.01 (CDS-PP)

Assunto: Pergunta nº 3910/XIII/2ª de 12 de abril de 2017

*Caro Nuno*

Em resposta ao Ofício n.º 1474, de Vª. Exª., de 12 de abril de 2017, transmitindo a **pergunta nº 3910/XIII/2ª** subscrita pelos Exmos. Senhores **Deputados da Assembleia da República Teresa Caeiro, João Pinho de Almeida, Ana Rita Bessa, Vânia Dias da Silva, João Rebelo, Isabel Galriça Neto, Filipe Lobo d'Ávila e Filipe Anacoreta Correia** do **Grupo Parlamentar do CDS-PP**, encarrega-me o Senhor Ministro da Cultura que informe o seguinte:

O Ministro da Cultura tem conhecimento através da informação técnica disponibilizada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) que, durante uma recente visita de rotina aos carrilhões, por técnicos da DGPC, foi observada uma deslocação no sentido exterior do sistema de suporte em madeira do carrilhão Sul, provocada pelo apodrecimento em profundidade de alguns elementos. Procedeu-se de imediato ao reforço das estruturas provisórias de suporte. A intervenção ficou concluída no passado dia 21 de abril, prosseguindo o processo de vigilância e monitorização do conjunto.

Com os melhores cumprimentos

*Fussuéis*

O Chefe do Gabinete

*Jorge Leonardo*  
Jorge Leonardo