

- REQUERIMENTO** Número / (.^a)
- PERGUNTA** Número / (.^a)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma Sr.^a Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda tem recebido queixas sobre o estado do piso da Estrada Nacional 2, em particular no km 593, em Ferreira do Alentejo.

Neste quilómetro o piso apresenta fissuras de vários centímetros, e noutros locais o piso está a aluir, provocando problemas de segurança para quem circula nesta via. De referir que esta é uma via de acesso ao Estaleiro Municipal, a uma urbanização habitacional e ao complexo arqueológico do Porto Torrão.

Por tudo isto também se regista circulação de peões nesta zona. No entanto, como as bermas não têm passeio e estão geralmente cheias de ervas e por tratar, os peões que aqui transitam fazem-no ocupando a própria estrada, o que representa mais um problema de segurança para peões e automobilistas.

Tendo em conta que estes problemas colocam dificuldades de comodidade, mas acima de tudo, de segurança; tendo ainda em conta que a intervenção necessária nesta zona não é nem extensa nem dispendiosa, questiona-se a razão pela qual a Estradas de Portugal ainda não interveio na mesma.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Economia, as seguintes perguntas:

1. Tem conhecimento desta situação?
2. Por que razão a EP ainda não houve intervenção neste troço da EN2?
3. Que fará o Governo para que a EP intervenha de forma rápida e eficaz para resolver os problemas detetados?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 15 de Junho de 2015

Deputado(a)s

MARIANA MORTÁGUA(BE)