



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Ofº nº 10807/**MAP** - 6 Novembro 08

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

S/referência	S/comunicação de	N/referência	Data
		Registo nº 7169	06-11-2008

**ASSUNTO: RESPOSTA PERGUNTA N.º 186/X (4ª) DE 13 DE OUTUBRO DE 2008, DO SENHOR DEPUTADO LUÍS CARLOTO MARQUES (PSD)
- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DA MOITA, NOS CONCELHOS DA MOITA DO RIBATEJO E DE PALMELA**

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 5431/08/6515 de 6 de Novembro do Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

Pe'l'A Chefe do Gabinete

Maria José Ribeiro

SMM



**MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL**
Gabinete do Ministro

**Exma. Senhora
Dra. Maria José Ribeiro
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Ministro dos Assuntos Parlamentares
Palácio de S. Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa**

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
Of. 9980	13.10.08	MAOTDR/5431/08/6515 PROCº 48.30	06.11.08

**ASSUNTO: PERGUNTA Nº 186/X/(4ª) – AC DE 10 DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2008 – DEPUTADO
LUIS CARLOTO MARQUES (PSD) - REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DA MOITA, NOS
CONCELHOS DA MOITA DO RIBATEJO E DE PALMELA.**

Em resposta ao requerimento mencionado em epigrafe, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, de informar V. Exa. que:

A intervenção citada, com revestimento em betão dum troço de linha de água, foi efectuada há vários anos, no âmbito da implantação de loteamento industrial no local (AUTOEUROPA - 1ª fase).

À utilização deste tipo de material de revestimento do leito está associado um aumento da velocidade de escoamento, tendo em vista, em geral, melhorar as condições de drenagem da linha de água, e a que se segue uma perda de energia do escoamento, no troço imediatamente a jusante, não revestido. Nesse troço a jusante, e tendo em conta a natureza arenosa dos solos em presença, poderá verificar-se um fenómeno de erosão localizada, o qual poderá acentuar-se com o tempo, carecendo então esse troço não revestido de manutenção adequada.

Neste momento não está prevista qualquer intervenção destinada a resolver a erosão localizada a jusante do troço revestido. Tendo em atenção a situação descrita, a Administração de Região Hidrográfica do Tejo, (ARH-Tejo) promoveu uma vistoria de campo, no sentido de avaliar a dimensão e gravidade da citada ocorrência de erosão localizada dos terrenos agrícolas.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Luís Morbey

SB/MJ