



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Ofº nº 5439/**MAP** – 22 Julho 09

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

S/referência

S/comunicação de

N/referência

Data

ASSUNTO: RESPOSTA PERGUNTA Nº. 36/X/4ª

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício de 21 do corrente, do Gabinete do Ministro da Economia e da Inovação sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

PełA Chefe do Gabinete

Maria José Ribeiro

SMM



GABINETE DO MINISTRO DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES
ENTRADA N.º 5206
DATA: 21/07/2009

GABINETE DO MINISTRO

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete do Ministro dos
Assuntos Parlamentares
Dra. Maria José Ribeiro

Assunto: Perguntas n.º 36/X (4ª)-AC, de 22 de Setembro de 2008.

“A Fraca Potência Eléctrica Instalada na Rede da EDP Que Serve O Lugar De Cachada,
Em Tamel S. Veríssimo, Barcelos”

Encarrega-me o Senhor Ministro da Economia e da Inovação, relativamente ao assunto em referência, de transmitir a V. Exa. a resposta à questão colocada pelo Senhor Deputado Agostinho Lopes do Partido Comunista Português.

Consultada a EDP sobre a situação descrita na Pergunta supra identificada informou a mesma o seguinte:

“Temos efectivamente registo de treze reclamações de Clientes residentes num loteamento sito em Cachada, Tamel S. Veríssimo, Barcelos, por baixa qualidade da onda tensão, as quais foram sendo alvo de respostas escritas ou telefonadas.

Esta situação deve-se ao facto de, até à presente data, as infraestruturas de electricidade, da responsabilidade do promotor do loteamento, ainda não terem sido concluídas pelo mesmo. Assim, para resolução definitiva do problema torna-se necessário que o promotor do loteamento, Excmo. Sr. José António Pereira Lopes, proceda à construção do ramal de Média Tensão para alimentar o posto de transformação n.º 551 BCL e respectivas instalações em Baixa Tensão do loteamento.

Com vista a minorar o problema apresentado pelos nossos Clientes, mas sem nos substituírmos ao loteador, vamos colocar em exploração um posto de transformação que permitirá melhorar significativamente a qualidade de serviço no local.



GABINETE DO MINISTRO

A ocorrência de tensões abaixo do regulamentar, por norma, afecta apenas a qualidade de funcionamento dos equipamentos providos de resistências. No entanto, em casos muito particulares, de extrema severidade, poder-se-ão verificar avarias em equipamentos providos de motor. Nestas circunstâncias registo de tensões não regulamentares em mais de 5% do tempo – a nossa Empresa assume, naturalmente, a responsabilidade pelos prejuízos em equipamentos dotados de motores de potência nominal igual ou inferior a 0,75kW – na medida em que estes estão excluídos do âmbito do artigo 589º do Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica.”

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Teresa Moreira'.

Maria Teresa Moreira