




REQUERIMENTO Número /x ( .ª)

PERGUNTA Número 1207 /x ( 4 .ª)

Expeça-se
Publique-se
11 1071 2009
O Secretário da Mesa



**Assunto: Mau estado de conservação da Estrada Nacional nº 255-1 – Moura - Sobral da Adiça**

**Destinatário: Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações**

*Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República*

Conforme se pode constatar pelas fotos em anexo o mau estado de conservação da Estrada Nacional nº 255-1, que liga a cidade de Moura à freguesia de Sobral da Adiça, dispensaria quaisquer comentários adicionais tão visíveis são os buracos que predominam ao longo da mesma.

Não pode o Governo andar pelo País fora a declarar as suas preocupações com a segurança rodoviária, que a todos naturalmente preocupa, e a propagandear diariamente super investimentos em auto-estradas e, ao mesmo tempo, fechar os olhos à dura realidade que são as estradas do interior do País, transformadas em verdadeiras e mortíferas armadilhas para os menos conhecedores bem como para todos aqueles que diariamente são obrigados a percorre-las.

A Estrada Nacional nº 255-1 é, segundo os autarcas locais, “uma das ligações mais utilizadas no transito entre estas duas localidades e no acesso a Espanha, via por onde flui muito trânsito automóvel entre Andaluzia e o Baixo Alentejo (via Moura)” pelo que muito justamente reclamam a urgente intervenção da Estradas de Portugal de modo a assegurar a esta importante via rodoviária a segurança e a qualidade de circulação a que as populações têm direito.

*Assim, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, venho requerer através de V. Exa., **ao Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações**, resposta às seguintes perguntas:*

- 1. Acha o Governo aceitável o mau estado de conservação em que se encontra a Estrada Nacional nº 255-1, entre Moura e Sobral da Adiça?*
- 2. Não acha o Governo que o piso da EN 255-1 constitui um perigo inaceitável*



*que põe em causa a segurança dos seus utilizadores?*

3. *Que medidas vai o Governo tomar no sentido da Estradas de Portugal reparar com urgência o piso da EN 255-1 e quando?*

Anexo: fotos do piso da EN 255-1 entre Moura - Sobral da Adiça

Palácio de São Bento, 11 de Fevereiro de 2009.

**O Deputado**

**José Soeiro**

















