



Exmo. Senhor
Eng.º Nuno Araújo
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA
Ofício n.º 1093

SUA COMUNICAÇÃO DE
16-03-2017

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

**ASSUNTO: Pergunta n.º 3587/XIII/2.ª, de 16 de março de 2017
Descargas de águas residuais, sem tratamento, da ETAR de Gramido**

Caro Nuno Araújo,

Na sequência do ofício acima identificado e em resposta à pergunta n.º 3587/XIII/2.ª, de 16 de março de 2017, formulada pelos Senhores Deputados Cecília Meireles, Pedro Mota Soares, Álvaro Castelo Branco, Patrícia Fonseca, António Carlos Monteiro e Ilda Araújo Novo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente de transmitir o seguinte:

1 - Que medidas vai V. Exa. tomar, e quando, para resolver o problema das descargas de esgotos na ETAR de Gramido, Gondomar, uma vez que são semanais e é inaceitável que a situação se prolongue por mais tempo?

No início do corrente ano, a Águas de Gondomar, SA (AG) procedeu à adjudicação dos trabalhos de cobertura do digestor secundário da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Gramido e de instalação de um sistema de tratamento de gases, através de carvão ativado. Foi também adjudicada a elaboração de um estudo de diagnóstico para caracterização da situação de odores na ETAR, a desenvolver após a conclusão dos trabalhos acima referidos.

Relativamente à descarga de águas residuais tratadas na ETAR de Gramido, os resultados das análises efetuadas ao efluente líquido tratado, no âmbito do autocontrolo imposto na licença de descarga, apontam para o cumprimento das normas de descarga definidas na referida licença. Refere-se ainda que os resultados analíticos das amostras de água residual recolhidas à saída da ETAR, pela Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH-N) em ações de fiscalização realizadas em 2016, evidenciaram o cumprimento dos valores estabelecidos na legislação.



Mais se refere que durante o corrente ano, e até ao momento, a APA/ARH do Norte rececionou apenas uma ocorrência de descarga de efluente numa linha de água afluente à Ribeira da Archeira. Este episódio, ocorrido no passado dia 21 de março, resultou de uma anomalia numa caixa de visita da rede de drenagem de águas residuais, a montante da ETAR de Gramido, provocando uma turvação da água na Ribeira da Archeira. Ao que tudo indica, esta situação de transbordo terá sido provocada por atos de vandalismo, dado que a tampa da caixa de visita se encontrava no leito da ribeira.

Um piquete da Águas de Gondomar efetuou a verificação da zona envolvente a montante da ETAR de Gramido, tendo a situação ficado de imediato regularizada.

Com os melhores cumprimentos , *também pessoais*

A Chefe do Gabinete

Ana Cisa

CG/VR