



REPÚBLICA
PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DAS
INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de S. Exa. o Secretário de
Estado dos Assuntos Parlamentares
Dr.ª Catarina Gamboa
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
2930	26-11-2019	Nº: 680/2020 ENT.: 6802/2019 PROC. Nº: 16/2019	04-03-2020

ASSUNTO: Pergunta n.º 319/XIV/1.ª - Falta de condições para os e as utentes da Linha do Douro

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 319/XIV (1.ª) formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do BE, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:


Tendo conhecimento dos problemas de funcionamento do sistema de aquecimento de algumas das carruagens "Schindler" que fazem atualmente alguns serviços na linha do Douro e do Minho apresentaram, a CP encontra-se a trabalhar em soluções para resolver as falhas detetadas.

O melhoramento da manutenção do sistema de aquecimento está a ser estudado e trabalhado no âmbito do plano de recuperação de material circulante, nomeadamente nas carruagens do mesmo tipo que estão a ser recuperadas nas oficinas de Guifões. A solução encontrada será estendida às carruagens que já estão em circulação.

Importa referir que, neste momento, a CP está a recuperar um total de 27 carruagens que se encontravam imobilizadas para introduzir no serviço de passageiros. Este trabalho deverá decorrer até ao final do ano de 2020. De seguida, a CP irá iniciar a modernização integral de 40 carruagens até 2023. Este material circulante permitirá estabilizar e melhorar as condições do serviço prestado pela CP até ao início da entrega dos 22 novos comboios, que se prevê a partir de 2024.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete


(Hugo Mendes)